



Универсальный конфигуратор ОВЕН ПЧВ



Руководство пользователя

09.2019
версия 1.8

Содержание

1 О программе.....	3
2 Установка.....	4
3 Описание интерфейса	5
4 Предварительные настройки прибора и ПК.....	6
4.1 Настройки преобразователя интерфейсов	6
4.2 Предварительные настройки прибора	7
5 Подключение.....	8
5.1 Добавление прибора	8
5.2 Режим offline	10
5.3 Работа с несколькими приборами в одном проекте.....	10
6 Конфигурирование	12
6.1 Вкладка «Параметры».....	12
6.2 Вкладка «Удаленное управление».....	14
6.3 Вкладка «Дискретные входы/выходы»	16
6.4 Вкладка «Аналоговые входы/выходы».....	17
6.5 Вкладка «Скалярное управление U/f»	18
6.6 Вкладка «Задания»	19
6.7 Вкладка «ПИ-регулятор»	20
6.8 Вкладка «Графики»	21
6.9 Вкладка «ПЛК»	21
7 Настройки конфигурации ПЧВ 1,2.....	24
7.1 Мастер разомкнутого контура	24
7.2 Мастер замкнутого контура.....	25
8 Настройки конфигурации ПЧВ 3	26
8.1 Прикладные функции 1. «Спящий режим»	26
8.2 Прикладные функции 2. «Пожарный режим и байпас скоростей»	27
8.3 Мастер разомкнутого контура	28
8.4 Мастер замкнутого контура.....	29
8.5 Настройка привода.....	30

1 О программе

Универсальный конфигуратор ОВЕН ПЧВ (далее – «конфигуратор» или «программа») предназначен для удаленной настройки преобразователей частоты векторных ОВЕН ПЧВ1/ПЧВ2/ПЧВ3 (далее – «прибор») по интерфейсу RS-485 протокола Modbus RTU или по беспроводной сети Wi-Fi.

Конфигуратор служит для считывания всех рабочих параметров прибора и задания новых значений изменяемых параметров (списки параметров прибора и диапазоны их значений подробно описаны в *Руководствах по эксплуатации ОВЕН ПЧВx*). Конфигуратор предоставляет доступ к основному меню быстрой настройки (см. *Руководство по эксплуатации ОВЕН ПЧВx*).

В конфигуратор включены модули:

- удаленного управления по RS-485 с целью проверки работоспособности прибора;
- упрощенной настройки встроенного ПИ-регулятора;
- работы с заданием;
- работы с входами/выходами;
- скалярного управления;
- «Спящего» и «Пожарного» режимов (доступны только в ПЧВ 3).

2 Установка

Для работы конфигуратора на ПК следует предварительно установить программную платформу Microsoft .NET Framework версии 3.5 (или новее).

Для установки конфигуратора следует:

- Скачать с сайта компании «ОВЕН» дистрибутив конфигуратора.
- Запустить файл **setup.exe**. На экране появится окно мастера установки.




Рисунок 2.1 – Окно мастера установки конфигуратора

- Нажать кнопку **Далее** и выбрать директорию для установки программы в поле **Папка**.




Рисунок 2.2 – Окно выбора директории для установки конфигуратора

- Нажать кнопку **Далее**. Начнется процесс установки.

После завершения установки мастер выдаст сообщение об успешном окончании.

3 Описание интерфейса




Рисунок 3.1 – Вид конфигуратора после запуска

Главное окно содержит:

- меню **Файл, Сетевые настройки, Помощь**;
- панель быстрого доступа;
- область настроек конфигурации;
- рабочая область.

Для начала работы следует добавить прибор или открыть ранее сохраненный проект.

После добавления прибора доступны следующие кнопки панели быстрого доступа.

Таблица 3.1 – Кнопки панели быстрого доступа

Вид меню быстрого доступа	Название	Назначение
	Добавить прибор	Добавление в проект прибора с заданием настроек связи
	Удалить прибор	Удаление прибора из проекта
	Открыть	Открытие пользовательского проекта с расширением *.fvcprj или *.prj
	Сохранить	Сохранение пользовательского проекта с расширением *.prj с выбором имени и директории
	Прочитать	Чтение текущего параметра (группы параметров) из прибора в конфигуратор
	Записать	Запись текущего параметра (группы параметров) из прибора в конфигуратор
	Сброс	Восстановление заводских настроек прибора (кроме 8-3x)
	Измененные параметры	Просмотр таблицы с перечнем параметров, отличных от заводских

4 Предварительные настройки прибора и ПК

4.1 Настройки преобразователя интерфейсов

Для подключения прибора к ПК с помощью RS-485 можно использовать любой стандартный преобразователь интерфейсов (RS-485 – RS-232 или RS-485 – USB).

В качестве примера рассматривается подключение прибора к ПК через преобразователь ОВЕН АС4. После установки драйверов преобразователь будет определен как новое устройство в Диспетчере устройств ПК.




Рисунок 4.1 – Подключенный преобразователь в Диспетчере устройств

Адрес COM-порта преобразователя интерфейсов далее будет использован в конфигураторе в настройках связи ПК и прибора.

4.2 Предварительные настройки прибора

Перед началом работы с конфигуратором необходимо настроить параметры связи с прибором с помощью локальной панели оператора (далее – «ЛПО»). Для предварительной настройки следует зайти в группу параметров 8 и задать их значения согласно [таблице 4.1](#) (подробнее см. Руководство по эксплуатации ОВЕН ПЧВх).

Таблица 4.1 – Настройки параметров связи прибора для работы с конфигуратором

Номер параметра	Название параметра	Значение параметра по умолчанию	Возможные значения для работы с конфигуратором
8-30*	Протокол	0 – не используется	2 – Modbus
8-31	Адрес для шины	1	1–126
8-32	Скорость обмена данными	2 – 9600 бод/с	0 – 2400 бод/с; 1 – 4800 бод/с; 2 – 9600 бод/с; 3 – 19200 бод/с; 4 – 38400 бод/с
8-33	Контроль четности и стоп-биты	0 – контроль четности	0 – контроль четности, 1 стоп-бит; 1 – контроль нечетности, 1 стоп-бит; 2 – контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит; 3 – контроль четности отсутствует, 2 стоп-бит



ПРИМЕЧАНИЕ

* Настройка параметра 8-30 обязательна для работы с конфигуратором.

При подключении прибора к конфигуратору настройки их параметров связи должны совпадать.

5 Подключение

5.1 Добавление прибора

Для настройки связи ПК с прибором следует нажать кнопку  Добавить прибор на панели быстрого доступа. Откроется диалоговое окно **Добавление прибора**.

Типы связи ПК с прибором:

1. Последовательный интерфейс RS-485.
2. Wi-Fi через ЛПО1В.




Рисунок 5.1 – Диалоговое окно «Добавление прибора» через RS-485

Для добавления прибора по интерфейсу RS-485 в окне следует задать параметры:

- Тип прибора – ПЧВ1, 2 или ПЧВ3;
- Имя прибора – можно задать имя прибора для отображения в проекте;
- Адрес – задается равным значению параметра 8-31 в приборе;
- Таймаут – временной отрезок, в течение которого ПК ожидает ответ от прибора;

- **Имя порта** – номер СОМ-порта из Диспетчера устройств ПК;
- **Скорость** – задается равной значению параметра **8-32** в приборе;
- **Настройки порта** – четность и стоп-бит задаются согласно параметру **8-33** в приборе.

В случае неверных настроек связи конфигуратор выдаст сообщение **Устройство не обнаружено**. Тогда следует проверить правильность задания настроек группы 8 в приборе.

Далее настройки связи можно отредактировать выбрав в контекстном меню добавленного прибора команду **Настройки** или нажав на меню **Сетевые настройки**.

Для добавления прибора по беспроводной сети Wi-Fi в окне следует выбрать точку доступа, созданную локальной панелью оператора ЛПО1В, и ввести пароль для подключения (подробнее см. *Краткое руководство по эксплуатации ОВЕН ЛПО1В*).




Рисунок 5.2 – Диалоговое окно «Добавление прибора» через Wi-Fi

5.2 Режим offline

Проект можно создать для прибора без подключения к ПК (режим offline). Для создания проекта в режиме offline в окне добавления прибора следует нажать на кнопку **Работать offline**. Прибор добавится в проект с выбранными конфигурациями, но для него не будут доступны функции связи до подключения реального прибора к ПК.

Проект в режиме offline может быть использован в дальнейшем для записи в прибор. Все незаполненные поля подразумевают сохранение тех значений, которые уже записаны в приборе.




Рисунок 5.3 – Режим Offline

5.3 Работа с несколькими приборами в одном проекте

Конфигуратор позволяет добавлять в один проект сразу несколько приборов. У каждого из них будут собственные настройки связи и адрес в сети RS-485.




Рисунок 5.4 – Несколько приборов в одном проекте

Для каждого прибора в проекте доступны свои группы параметров в дереве проекта в области настроек конфигурации и упрощенные настройки параметров во вкладках рабочей области.

Вкладки расположены под панелью быстрого доступа.




Рисунок 5.5 – Вкладки упрощенных настроек

Для просмотра измененных параметров следует нажать на кнопку **Измененные параметры** на панели быстрого доступа, откроется окно как на рисунке ниже.

The window title is 'Измененные параметры'. It contains a table with columns: № (Number), Название (Name), Набор 1 (Set 1), and Набор 2 (Set 2). The table lists changes for two drives:

№	Название	Набор 1	Набор 2
▲ ПЧВ1, Адрес: 1			
0-41	Кнопка «СБРОС/СТОП»	[2]-разрешен только сбро	[1]-сигнал останова и сбр
0-42	Кнопка «АВТО»	[0]-Кнопка не действует	[1]-Кнопка действует
0-61	Режим пароля	[1]-разрешен просмотр па	[1]-разрешен просмотр па
▲ ПЧВ3, Адрес: 2			
0-32	Максимальное значение показаний	999.00	999.00
0-42	Кнопка «АВТО»	[0]-Кнопка не действует	[1]-Кнопка действует

At the bottom right is a 'Закрыть' (Close) button.

Рисунок 5.6 – Окно измененных параметров

6 Конфигурирование

6.1 Вкладка «Параметры»

После добавления прибора в проект в области настроек конфигурации появится дерево групп параметров для каждого прибора.

Параметры каждой группы отображаются во вкладке **Параметры**.

Для считывания текущих значений из подключенного прибора в проекте следует:

1. В области настроек конфигурации выбрать прибор.
2. Нажать кнопку  **Прочитать** на панели быстрого доступа.

После завершения считывания значения будут отображаться в столбцах **Набор 1** и **Набор 2** рабочего поля конфигуратора.




Рисунок 6.1 – Вид параметров группы 2 после завершения команды считывания

Задать новые значения параметров можно нажатием на поле ввода параметра, откроется окно с полем ввода или выбора и указанием допустимого диапазона значений.

Для новых параметров в прибор следует:

1. Задать новые значения параметров в столбцах **Набор 1** и **Набор 2** на вкладке **Параметры**.
2. Нажать кнопку  **Запись** на панели быстрого доступа.

После завершения записи новые значения параметров будут отображаться в столбцах **Набор 1** и **Набор 2**. Параметры, отличные от заводских, будут выделены цветом.




Рисунок 6.2 – Вид вкладки «Параметры» после завершения команды записи (группа 0)

В случае ошибки записи программа выдаст сообщение **Couldn't write value to Register**.

Возможные причины ошибки:

- некорректное значение. Следует задать значение, соответствующее диапазону значений параметра в *Руководстве по эксплуатации ПЧВ*;
- попытка записи в параметр, предназначенный только для чтения (некоторые параметры групп 15, 16, 18).

Каждая группа параметров, в том числе и вкладки упрощенных настроек, содержит список параметров согласно *Руководству по эксплуатации ОВЕН ПЧВ*. Чтение и запись параметров рекомендуется производить при остановленном приводе прибора. Для остановки привода на ЛГО следует нажать кнопку **Стоп/Сброс**.

6.2 Вкладка «Удаленное управление»



ПРИМЕЧАНИЕ

Вкладку **Удаленное управление** можно использовать, только если предварительно перевести подключенный прибор в режим **Пуск/Дист** нажатием соответствующей кнопки на ЛПО.

Вкладка удаленного управления предназначена для проверки работоспособности в заданной конфигурации привода основных элементов командного слова, слова состояния и слова задания по интерфейсу.



ПРИМЕЧАНИЕ

Подробнее о служебных регистрах прибора см. *Руководство по программированию ОВЕН ПЧВ* (приложение «Адресация регистров ОВЕН ПЧВ для удаленного опроса и управления»).




Рисунок 6.3 – Вид рабочего поля меню «Удаленное управление»

Командное слово

В левой части вкладки размещены восемь кнопок для имитации основных функций командного слова:

- **Пуск** – запуск прибора на работу по заданию;
- **Реверс** – запуск прибора на работу по заданию в обратном направлении;
- **Фиксация частоты** – работа с постоянной частотой (параметр 3-11) независимо от внешних заданий;
- **Предустановленное задание 1, 2, 3** – выбор в качестве задания предустановленного значения бит 1, 2, 3 соответственно (согласно значениям параметра 3-10);
- **Быстрый останов** – останов с торможением двигателя;
- **Останов выбегом** – останов снятием напряжения с двигателя.

Задание RS-485

Правее расположен ползунок для задания по интерфейсу RS-485. С его помощью можно изменить величину задания от 0 до 100 %.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования задания по интерфейсу RS-485 следует выбрать в поле **Источник задания** пункт **Интерфейс RS-485**.

Параметры двигателя

В полях выводятся значения основных параметров двигателя прибора:

- мощность (кВт);
- частота (Гц);
- ток (А);
- напряжение (В);
- частота (%).

Разгон/Замедление

В полях ввода следует указать значения параметров в секундах:

- время разгона (параметр **3-41**);
- время замедления (параметр **3-42**).

Состояние

В правой части вкладки показано состояние привода, для удобства разделенное на отдельные биты. Наличие галочки возле соответствующего бита говорит о состоянии логической единицы в нем, ее отсутствие – о состоянии логического нуля.

В случае подключения через ЛПО1В вкладка удаленного управления выглядит следующим образом:




Рисунок 6.4 – Вид рабочего поля меню «Удаленное управление» для ЛПО1В

На вкладке можно переключаться между режимами прибора **ПУСК РУЧН**, **ПУСК ДИСТ.** и **СТОП СБРОС**, также регулировать скорость двигателя с помощью изменения величины задания.

6.3 Вкладка «Дискретные входы/выходы»

В рабочей области вкладка дискретных входов и выходов называется **DI/DO**.

Вкладка **Дискретные входы/выходы** предназначена для упрощенной настройки параметров дискретных входов и выходов прибора и задачи основных параметров группы 5.




Рисунок 6.5 – Вид параметров вкладки «Дискретные входы/выходы»

На вкладке перечислены номера клемм дискретных входов и реле функции (дискретный выход), для которых можно задать функцию. Индикатор **Состояние** отображает состояние дискретных входов и выходов: красный цвет – замкнутое, зеленый цвет – разомкнутое.

Для клеммы 33 в случае использования как импульсного входа можно определить значения для диапазона частоты и задания (обратной связи) при получении сигналов с энкодера. В графическом поле справа отображаются заданные настройки.

6.4 Вкладка «Аналоговые входы/выходы»

В рабочей области вкладка аналоговых входов и выходов называется **AI/AO**.

Вкладка **Аналоговые входы/выходы** служит для упрощенной настройки параметров аналоговых входов и выходов прибора и задачи основных параметров группы 6.




Рисунок 6.6 – Вид параметров вкладки «Аналоговые входы/выходы»

Для аналоговых входов диапазоны сигналов тока или напряжения задаются в явном (числовом формате) и отображаются в графическом поле справа. Режим работы выбирается переключателем: ток или напряжение.

Для выходов можно выбрать режимы: аналоговый и цифровой. Для выхода в цифровом режиме можно выбрать функцию в форме выпадающего меню. Функция определяет, по какому событию или сигналу сработает выход.

Текущие значения аналоговых входов и выходов отображаются в режиме реального времени.

6.5 Вкладка «Скалярное управление U/f»

В рабочей области вкладка скалярного управления U/f называется **U/f**.

Вкладка **Скалярное управление U/f** предназначена для упрощенного задания настроек вольт-частотного (скалярного) управления приводом.




Рисунок 6.7 – Вид вкладки «Скалярное управление U/f»

Установка указателя **Включить скалярное управление** изменяет параметр **1-01 «Принцип управления двигателем»** на 0 (скалярное управление). Снятие указателя возвращает значение 1 (векторное управление, режим по умолчанию). В полях **U** и **f** задаются 6 точек пользовательской вольт-частотной характеристики двигателя, которая отображается в графическом поле выше.

6.6 Вкладка «Задания»

Вкладка **Задания** предназначена для определения источников и диапазона заданий для прибора.




Рисунок 6.8 – Вид параметров вкладки «Задания»

Источник задания

В выпадающем меню **Задание** выбирается источник задания. С помощью переключателя выбирается привязка источника задания:

- **AI1** – аналоговый вход, клемма 53;
- **AI2** – аналоговый вход, клеммы 60 (для ПЧВ 1,2) и 54 (для ПЧВ 3);
- **Энкодер** – импульсный вход, клеммы 33 (для ПЧВ 1,2) и 29 (для ПЧВ 3);
- **RS-485** – интерфейс RS-485;
- **ЛПО1** – потенциометр на ЛПО1 (только для ПЧВ 1,2);
- **Выкл.** – отключить внешнее задание.

Предустановленное значение

Для заданий можно ввести предустановленное значение (параметр **3-10**) и установить диапазон изменения значений (параметры **3-02**, **3-03**) в реальных единицах измерения или увидеть текущие значения с прибора. Введенные значения отображаются в графическом поле.

6.7 Вкладка «ПИ-регулятор»

Вкладка **ПИ-регулятор** служит для настройки основных параметров ПИ-регулятора и отображения значений, считанных из прибора:

- параметров **7-**** для ПЧВ 1,2;
- параметров **20-**** для ПЧВ 3;
- отображающихся на графике параметров в реальных единицах измерения:
 - задания;
 - обратной связи;
 - текущей частоты двигателя, Гц.




Рисунок 6.9 – Вид параметров вкладки «ПИ-регулятор»

На вкладке задаются следующие параметры:

- контур процесса регулирования (**1-00**);
- источник обратной связи (**7-20** – для ПЧВ 1,2 и **20-00** – для ПЧВ 3);
- коэффициенты и режим управления ПИ-регулятора (**7-3x** – для ПЧВ 1,2 и **20-9x** – для ПЧВ 3).

Кнопки **Пуск** и **Останов с выбегом** служат для удаленного запуска и останова привода при его работе в режиме дистанционного управления.

6.8 Вкладка «Графики»

Вкладка **Графики** позволяет отображать значения основных параметров группы 16 в виде графиков и вести архив.




Рисунок 6.10 – Вид вкладки «Графики»

Кнопки **Пуск** и **Останов выбегом** служат для удаленного запуска и останова привода при его работе в режиме дистанционного управления.

Установка указателя **Вести архив параметров** открывает окно проводника для выбора пути сохранения архива в формате *.csv. Далее значения параметров начнут записываться в архив. Повторное нажатие на указатель остановит запись и сохранит архив.

6.9 Вкладка «ПЛК»

Вкладка **ПЛК** предназначена для упрощенной настройки параметров группы 13-**. ПЛК выполняет последовательность заданных пользователем действий (см. параметр **13-52**), когда соответствующее определенное пользователем событие (см. параметр **13-51**) установлено в значение **Истина (True)**.

События и действия связаны в пары: действие выполняется, если значение соответствующего события – **Истина (True)**. Значения параметров для событий оцениваются поочередно.

6 Конфигурирование




Рисунок 6.11 – Вид вкладки «ПЛК»

В качестве события также можно использовать компаратор или логическое соотношение.




Рисунок 6.12 – Внешний вид окна редактирования компаратора




Рисунок 6.13 – Внешний вид окна редактирования логического соотношения



ВНИМАНИЕ

В случае использования дискретных входов прибора в редакторе вкладки ПЛК следует убедиться, что они не задействованы в параметрах группы 5.

7 Настройки конфигурации ПЧВ 1,2

7.1 Мастер разомкнутого контура




Рисунок 7.1 – Вид параметров раздела «Мастер разомкнутого контура»

В мастере разомкнутого контура собран минимальный необходимый набор параметров для настройки прибора на режим работы без обратной связи.

Для параметров данной группы меню приведены допустимые диапазоны задания значений, заводские установки и краткое описание параметра при редактировании.

Подробнее о группе параметров **Мастер разомкнутого контура** см. в *Руководстве пользователя ОВЕН ПЧВ*.

7.2 Мастер замкнутого контура




Рисунок 7.2 – Вид параметров раздела «Мастер замкнутого контура»

Для параметров данной группы меню приведены допустимые диапазоны задания значений, заводские установки и краткое описание параметра при редактировании.

Подробнее о группе параметров раздела **Мастер замкнутого контура** см. в *Руководстве пользователя OBEN ПЧВ*.

8 Настройки конфигурации ПЧВ 3

8.1 Прикладные функции 1. «Спящий режим»

Раздел **Прикладные функции 1** предназначен для задания параметров группы **22-хх** ПЧВ 3. В разделе задаются временные и конфигурационные настройки работы привода в **Спящем режиме**.




Рисунок 8.1 – Вид параметров раздела «Прикладные функции 1»

8.2 Прикладные функции 2. «Пожарный режим и байпас скоростей»

Раздел **Прикладные функции 2** предназначена для настройки работы ПЧВ 3 в случае возникновения пожара. В разделе можно задать источник сигнала о пожаре и настроить действие и фиксированную уставку **пожарного режима**.




Рисунок 8.2 – Вид параметров раздела «Прикладные функции 2»

Подробнее о группе параметров **Прикладные функции 2** см. в *Руководстве пользователя ОВЕН ПЧВ*.

8.3 Мастер разомкнутого контура




Рисунок 8.3 – Вид параметров раздела «Мастер разомкнутого контура»

В мастере разомкнутого контура собран минимальный необходимый набор параметров для настройки прибора на режим работы без обратной связи.

Подробнее о группе параметров **Мастер разомкнутого контура** см. в *Руководстве пользователя OVEN ПЧВ*.

8.4 Мастер замкнутого контура




Рисунок 8.4 – Вид параметров раздела «Мастер замкнутого контура»

Подробнее о группе параметров **Мастер замкнутого контура** см. в *Руководстве пользователя ОВЕН ПЧВ*.

8.5 Настройка привода




Рисунок 8.5 – Вид параметров раздела «Настройка привода»

Для параметров данной группы быстрого меню приведены допустимые диапазоны задания значений и заводские установки.

Подробнее о группе параметров **Настройка привода** см. в Руководстве пользователя ОВЕН ПЧВ.



Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5

тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: (495) 728-41-45

тех. поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru

отдел продаж: sales@owen.ru

www.owen.ru

1-RU-30778-1.8