

МЕГЕОН

03004



**ЦИФРОВОЙ
ПЕНЕТРОМЕТР**



**руководство
пользователя**

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| Введение, особенности..... | 2 |
| Советы по безопасности, перед первым использованием..... | 3 |
| Внешний вид и органы управления, инструкция по эксплуатации..... | 4 |
| Технические характеристики..... | 9 |
| Ошибки прибора и возможные решения, меры предосторожности..... | 10 |
| Уход и хранение, гарантийное обслуживание..... | 10 |
| Комплект поставки, серия динамометров мегон..... | 11 |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ОБРАТИТЕ
ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПРИБОРА



ВОЗМОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ
РУК

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих функций этого прибора актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

Цифрой penetрометр МЕГЕОН 03004 - прибор для исследования твердости плодов сельскохозяйственных культур. Прибор построен на базе динамометра и имеет широкие функциональные возможности. При помощи специального программного обеспечения прибор подключается к компьютеру, на котором в реальном времени будет выводиться кривая полученных данных и можно создавать протокол испытаний.

ОСОБЕННОСТИ

- 👍 Высокая точность и разрешающая способность измерений;
- 👍 Функция фиксации пиковых значений;
- 👍 Настраиваемая функция сброса пиковых значений;
- 👍 Функция установки порогов (верхний и нижний);
- 👍 Встроенный литий-ионный аккумулятор;
- 👍 Память на 999 измерений;
- 👍 Вычисление максимального (Max), минимального (Min) и среднего значений (Avg).
- 👍 Настраиваемая функция автоворыкления с возможностью дезактивации;
- 👍 3 единицы измерения: кгс/тс (kgf/tf), фунт*с/кфунт*с (lbf/kgbf) и Н/кН (N/kN);
- 👍 Уровень перегрузки 150% от диапазона;
- 👍 Установка ускорения свободного падения g (9.700-9.900);
- 👍 ЖК-дисплей с подсветкой;
- 👍 Коммуникационный СОМ-порт;
- 👍 Порт подачи сигналов для управления внешними устройствами;
- 👍 Программное обеспечение для анализа данных и печати результатов.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности, чтобы избежать случайного травмирования, правильно и безопасно использовать прибор обязательно изучите в этом руководстве предупреждения и правила использования данного прибора. Кроме этого необходимо знать следующие меры предосторожности, чтобы избежать травм и не повредить проверяемые изделия.
 - Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите прибор и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
 - Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) необходимо выдержать прибор при комнатной температуре без упаковки не менее 3 часов.
 - При открывании крышки батарейного отсека убедитесь, что прибор выключен.
 - Выключайте прибор при длительных перерывах между работой.
 - Используйте прибор только в качестве измерительного инструмента.
 - Эксплуатация с повреждённым корпусом запрещена. Время от времени проверяйте корпус прибора на предмет трещин и деформаций. В случае обнаружения этих и им подобных дефектов обратитесь к дилеру или в сервисный центр «МЕГЕОН».
 - Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию – это приведёт к лишению гарантии и возможной неработоспособности прибора.
 - Не используйте сломанные или сильно погнутые зажимы.
 - Не перегружайте прибор чрезмерной нагрузкой. В противном случае это может привести к необратимой поломке тензодатчика, а также к чрезвычайному происшествию.
 - Не используйте прибор, если есть сомнение в его правильном функционировании – обратитесь к дилеру или в сервисный центр «МЕГЕОН»

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА

- Чтобы аккумулятор служил долго – рекомендуется придерживаться общих правил зарядки и эксплуатации аккумуляторов, а именно:
Заряжать аккумулятор полностью пока зарядка не прекратиться (погаснет красный индикатор зарядки).
 - Начинать заряжать аккумулятор, когда он почти полностью разряжен
 - Не использовать при температуре ниже 0°C
 - Не использовать непредусмотренные зарядные устройства
 - Не храните прибор с разряженным аккумулятором, периодически проверяйте состояние аккумулятора и заряжайте при необходимости
 - Хранение разряженного аккумулятора сильно сокращает срок его службы
 - В период хранения рекомендуется периодически заряжать аккумулятор (один раз в месяц).

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения цифрового динамометра серии МЕГЕОН 53XXX/53XXXX рекомендуется проверить прибор и упаковку на отсутствие механических повреждений и следов влаги. Проверьте комплектацию прибора. При обнаружении дефекта или несоответствия комплектации – верните изделие продавцу.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настояще руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для разрешения возникающих вопросов в процессе эксплуатации.


ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 СОМ-порт подключения к ПК.
- 2 Кнопка **SET**
- 3 Кнопка **SEND**
- 4 Кнопка **UNIT**
- 5 Кнопка **MEMO**
- 6 Кнопка **ZERO**
- 7 ЖК-дисплей.
- 8 Измерительный шток.
- 9 Кнопка **PEAK**
- 10 Кнопка **DATA**
- 11 Кнопка **OFF**
- 12 Кнопка **ON**
- 13 Индикатор превышения порога.
- 14 Разъем подключения зарядного устройства.
- 15 Разъем подключения интерфейсного кабеля для управления внешними устройствами.
- 16 Кнопка сброса.



ДИСПЛЕЙ

- 1 Область вывода дополнительных данных.
- 2 Значок индикации направления силы (**сжатие/растяжение**).
- 3 Режим регистрации данных (**Peak, AutoPeak**).
- 4 Индикатор заряда батареи.
- 5 Поле вывода данных.
- 6 Единицы измерения.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Для включения кратковременно нажмите кнопку **ON**.
- Для выключения нажмите кнопку **OFF**.
- Изменение ориентации отображения дисплея на 180°
- Для изменения ориентации отображения показаний дисплея в режиме измерений нажмите кнопку **SEND**. Повторное нажатие кнопки возвращает ориентацию дисплея обратно.

СМЕНА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

- Динамометр имеет несколько единиц измерения силы: кгс/тс (**kgf/tf**), фунт*с (**lbf**) и Н/кН (**N/kN**).
 - Для переключения между единицами измерения кратковременно нажмите кнопку **UNIT**.
 - Режим измерения силы
 - Динамометр поддерживает 3 режима измерения:
"PEAK" - измерение пиковой силы.
 - Для сохранения данных в память нажмите кнопку **MEMO****"AUTO PEAK"** измерение пиковой силы, со сбросом результатов измерений через настраиваемый интервал времени.

- "Track" - непрерывное измерение. В данном режиме на дисплее отсутствуют значки "PEAK" и "AUTO PEAK".
- Для включения одного из режимов **PEAK** нажмите кнопку **PEAK**. При этом на дисплее будет отображаться значок "PEAK" или "AUTO PEAK".

РАБОТА С ПАМЯТЬЮ

Очистка памяти

- Для очистки содержимого памяти нажмите и удерживайте кнопку **ZERO** до появления звукового сигнала.

Просмотр данных в памяти

- Для входа в режим просмотра данных, сохраненных в памяти, нажмите кнопку **DATA**.
- Кнопками **MEMO** и **ZERO** выберите требуемую ячейку. Номер ячейки отображается в верхнем левом углу дисплея.
- Прибор также выполняет вычисление среднего **All**, минимального **Min** и максимального **Max** значения. Для просмотра статистических данных нажмите кнопку **ZERO** при просмотре содержимого ячейки 1.

Настройка прибора

- Динамометр имеет высокую точность измерений и широкие функциональные возможности. Для обеспечения требуемого функционала необходима предварительная настройка. Для входа в режим настройки нажмите кнопку **SET**.
- Для перехода к следующему параметру нажмите кнопку **SET**. Переход между разрядами числовых значений выполняется кнопкой **MEMO**. Изменение числового значения выполняется кнопкой **SEND**. Значения меняются циклически: 0 ->9 -> 0 и т.д. Введенные значения сохраняются автоматически при переходе к следующему параметру. Выход из режима настройки выполняется после просмотра/изменения последнего параметра или после нажатия кнопки **ZERO**. Порядок следования и назначение параметров приведено ниже в таблице:

| Значок параметра | Параметр | Значение |
|------------------|---|---|
| H_d | Верхний порог | 0 - 20,408* |
| L_d | Нижний порог | 0 - 20,407* |
| C_08 | Величина силы срабатывания оповещения | 0 - 20,407* |
| LES | Порог записи данных в режиме PEAK | 0 - 20,408* |
| Gra | Ускорение свободного падения | 9,700 - 9,900 |
| RPE | Интервал времени сброса в режиме AutoPEAK, сек | 1 - 9 |
| SAC | Количество сохранений в режиме AutoPEAK | 1 - 999 |
| off | Время автоотключания, мин | 0-99 0- автоотключение неактивно. |
| bcl | Длительность работы подсветки, сек | 0 - 99 0 - подсветка отключена 99 - подсветка работает. постоянно |
| byp | Задание режима работы управления выходом устройством. 0 - управление не производится. 1 - 100 | 0 -100 |

*значения приведены для единицы измерения кгс.

ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ


- Установите требуемый режим работы как указано выше.
- Нажатием кнопки **(PEAK)** выберите один из режимов работы.
- Установите необходимый индентор, накрутив его на резьбовое соединение штока до упора.
 - Перед проведением испытаний срежьте кожицу с солнечной и теневой стороны плода.
 - Закрепите прибор на стенде винтами из комплекта поставки или возьмите в руки.
 - Плавно надавите индентор под прямым углом к срезу. Проводить измерения необходимо до тех пор, пока широкая часть индентора не упрётся в тело плода. Для получения более точных результатов проведите повторный прокол.
 - Считайте показания с дисплея.
 - Для записи данных в режиме "**PEAK**" нажмите кнопку **(MEMO)**. В режиме "**AUTO PEAK**" результат измерений будет сохранен в памяти автоматически.
 - Не перегружайте тензодатчик - это может привести к повреждению прибора.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПК

- Скопируйте папку с ПО, идущее в комплекте, на персональный компьютер.
 - Подключите устройство RS232 - RS232 (в комплекте) к ПК. При отсутствии порта RS232 в ПК можно использовать внешний конвертер интерфейсов RS232 - USB.
- Нажатием кнопки <питание> включите прибор.

РАБОТА С ПО


- Запустите ПО. В настройках программы выберите требуемый СОМ-порт. Иллюстрация работы программы приведена ниже.






- В настройка ПО выберите требуемый порт.
- Кликните по кнопке “**online**”. После успешного соединения ниже появится информация о приборе:
- Модель (**model**).
- Единица измерения (**unit**).
- Верхний и нижний лимиты (**up limit** и **low limit**).
- Величина силы срабатывания оповещения (**CPDT**).
- Если устройство не распознано нажмите кнопку “**offline**” и смените номер порта. Повторите процедуру.
- ПО автоматически считывает все предустановки из прибора.
- Вид интерфейса ПО после успешного соединения с прибором приведен на рисунке с лева.



- Для работы с данными приборами на ПК нажмите кнопку “**new test**” и заполните поля. Пример приведен ниже.




- Кликните по кнопке “Properties” (свойства) и введите требуемые параметры. Вид меню свойства приведена ниже.




- Ключевые пункты меню приведены на иллюстрациях ниже:



- Если автоматический "скролл" оси X не требуется снимите галочку на вкладке X-Axes > Tracking > "Enable".
- Для сохранения и загрузки предустановок ПО, а также просмотра сохраненных данных перейдите на вкладку:



● Пример работы ПО



● ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значение |
|---------------------------------------|--|
| Максимальное измеряемое значение силы | 200Н, 20 кгс |
| Точность | ±0,5% |
| Единицы измерения | Н/кН, кгс/тс, фунтсила/кфунтсила* |
| Интерфейс | RS232 разъем DB-9 для связи с ПК |
| Глубина памяти | 999 |
| Аккумулятор | 3,7 В 2000 мАч |
| Адаптер питания | AC 100 - 240 В, 50 - 60 Гц, 5В 1А |
| Условия эксплуатации | Относительная влажность: до 80% Температура: 5°C - 35°C |
| Условия хранения | Температура: -10°C - 60°C Относительная влажность: 15% .. 80% |
| Габаритные размеры прибора | 247 x 67 x 37 мм |
| Масса прибора | 325 г |
| Габаритные размеры кейса | 310 x 200 x 60 мм |
| Масса комплекта поставки | 1050 г |

* - зависит от модели

● ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Изделие имеет встроенный аккумулятор. По окончании срока эксплуатации (выход из строя) утилизируйте изделие в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.



● СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

ОШИБКИ ПРИБОРА И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

| Описание неисправности | Вероятная причина | Устранение |
|--|-----------------------------|---|
| Прибор не включается | Полностью разряжены батареи | Зарядите аккумулятор прибора используя зарядное устройство. |
| | Прибор неисправен | Обратитесь в сервисный центр. |
| Точность измерений не соответствует заявленной | Разряжена батарея | Замените батарею. |
| | Прибор неисправен | Обратитесь в сервисный центр |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При снижении точности измерений или нарушении работоспособности изделия рекомендуется зарядить встроенный аккумулятор.

Иллюстрации дисплея с данными приведены исключительно для описания прибора.

При хранении рекомендуется раз в месяц подзаряжать аккумулятор.

Не рекомендуется хранение прибора с полностью разряженным аккумулятором.

Не подвергайте воздействию на корпус изделия значительных механических усилий.
Недопустимо измерение силы под углом к измерительной штанге.



**ВНУТРИ ПРИБОРА
НЕТ ЧАСТЕЙ ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОНЕЧНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ**

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию вибраций, высоких температур ($\geq 60^{\circ}\text{C}$), влажности ($\geq 80\%$) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Когда прибор влажный, высушите его перед хранением. Для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

- 1 Адрес и телефон для контакта;
- 2 Описание неисправности;
- 3 Модель изделия;
- 4 Серийный номер изделия (при наличии);
- 5 Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6 Информацию о месте приобретения прибора.
- 7 Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

● КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1** Цифровой пенетрометр МЕГЕОН 03004 - 1шт;
- 2** Комплект винтов для крепления на стенд.
- 3** Зарядное устройство 5В 1А - 1 шт.;
- 4** Кабель RS232 - RS232 - 1 шт.;
- 5** Инденторы Ø11, Ø8, Ø3,50 - 1 комплект;
- 6** Пластиковый кейс для переноски и хранения - 1 шт.;
- 7** Компакт диск с ПО - 1 шт.;
- 8** Руководство по эксплуатации - 1 экз;
- 9** Гарантийный талон - 1 экз.



© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. Допускается цитирование с обязательной ссылкой на источник.