ELEKTRONIKA ETDR 10A

Рефлектометр Определитель места повреждения для симметричных пар

464-000-000

Руководство по эксплуатации Версии от 1 до 3 ОМ464-017-002 R

Программное обеспечение (ПО) встроенное, с управляющими функциями.

Версия ПО 2.08А1, 2.08А2, 2.08А3

программного обеспечения прибора Меры ПО защите ОТ несанкционированного доступа, в том числе при работе от РС Программное обеспечение защищено от преднамеренных и непреднамеренных изменений обрабатываемой информации, обусловленными действиями пользователя, реализовано однозначное назначение каждой команды для инициирования функции или изменения данных. Данные защищены несанкционированной модификации уникальным форматом сохраняемых файлов и средствами подсчета общей суммы файлов.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	1-1
1.1	Принципы действия	
1.2	Назначение	1-1
1.3	Семейство ETDR 10A	1-2
2	ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА	2-1
2.1	Компоновка передней панели	2-2
2.2	Органы управления	2-2
2.3	Светодиодные индикаторы	2-4
2.4	Соединители	2-4
2.5	Компоновка экрана	2-5
3	РУЧНЫЕ РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЯ	3-1
3.1	Настройка перед запуском измерения (Start)	3-1
3.2	Выполнение измерений	3-3
3.3	Оценка рефлектограмм	
3.4	Сравнение двух пар (для версий 1 и 2)	
3.5	Определение места переходов (для версий от 1 до 3)	3-6
3.6	Определение места плохих контактов	3-6
4	АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЙ	4-1
4.1	Выбор режима	4-1
4.2	Запуск измерения	
4.3	Результаты тестирования	4-3
5	ОПЕРАЦИИ С ПАМЯТЬЮ	
5.1	Сохранение в памяти	
5.2	Вызов из памяти	
5.3	Удаление записей	5-3
5.4	Сравнение с памятью	
6	ПОРТ USB	
6.1	Передача результатов от ETDR 10A к USB-накопителю	
6.2	Передача результатов от USB-накопителя к ETDR 10A	
6.3	Передача настроек от ETDR 10A на USB-накопитель	
6.4	Передача настроек от USB-накопителя в ETDR 10A	
6.5	Передача изображения на USB-накопитель	
6.6	Программное обеспечение РС для передачи данных	
6.7	Обновление программного обеспечения	
7	НАСТРОЙКА	7-1
8	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
8.1	Типичные рефлектограммы	8-1
8.2	Получение отсутствующего V/2	
9	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
10	NHWUDWYING UUG 3VKV3V	10₋1

2017.02.08.

*Copyriht: ELEKTRONIKA - Budapest, 2017.

ETDR 10A 2 Введение

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Принципы действия

Рефлектометр (во временной области) ETDR 10A представляет собой прибор для определения места повреждений кабеля, использующий принцип радара. Измерительный (зондирующий) импульс передается в кабель. Когда этот импульс достигает конца кабеля или повреждения в кабеле, определенная часть энергии импульса отражается обратно в прибор.

ETDR 10A измеряет время, затрачиваемое импульсом для прохождения по кабелю, чтобы увидеть проблему и отразиться обратно. Затем это время преобразуется в расстояние, и эта информация отображается в виде рефлектограммы. Расстояние до повреждения отображается на экране, после того как курсор помещается на начало импульса, отраженного от повреждения.

Отображаемая рефлектограмма показывает все неоднородности импеданса вдоль кабеля. Амплитуда любого отражения определяется степенью изменения импеданса.

1.2 Назначение

ETDR 10A может использоваться, в числе других состояний повреждений, для определения места ряда проблем кабельной проводки, включая:

- Обрыв проводников
- Короткозамкнутые проводники
- Повреждение за счет попадания воды
- Повреждения оболочки (экрана)
- Соединители с плохими контактами
- Изгибы
- Расщепление (разбитость) пар и их обратное соединение
- Отводы
- Емкостные схемы
- Нежелательные пупиновские катушки
- Изменение типа кабеля.

Кроме того, ETDR 10A может использоваться для проверки катушек кабеля на исправность после транспортирования и для работ при инвентаризации. ETDR 10A представляет собой переносный прибор небольшого размера, питание которого осуществляется от блока встроенной аккумуляторной батареи. При подключении к адаптеру, присоединенному к электрической сети, батарея автоматически заряжается. Отображаемая кривая может быть передана на PC (персональный компьютер) через интерфейс USB.

1.3 Cemeйctro FTDR 10A

Семейство рефлектометров ETDR 10A состоит из трех версий:

ИЗМЕРЕНИЕ ОДНОЙ ПАРЫ | L1 МНОГОКРАТН | L1 АВТОМ | L1 ДЛИТ ВРЕМЯ | L1 ОДНОКРАТН | L2 МНОГОКРАТН | L1 + L2 | L1 - L2 | XTALK | XTALK AВТОМ | C ПАМЯТЬ | L1 + ПАМЯТЬ | C ПАМЯТЬ | L1 - ПАМЯТЬ

ETDR 10A - 1

Компактный с полной функциональностью портативный двухканальный точный рефлектометр для быстрого и точного определения места повреждения и оценки симметричных кабелей связи в диапазоне длин до 16 км непупизированных кабелей

ETDR 10A - 2

ИЗМЕРЕНИЕ ОДНОЙ ПАРЫ	L1 MHOГОКРАТН L1 ABTOM L1 AЛИТ BPEMЯ L1 ОДНОКРАТН L2 MHOГОКРАТН
ИЗМЕРЕНИЕ ДВУХ ПАР	L1 + L2 L1 - L2 XTALK XTALK ABTOM
СРАВНЕНИЕ С ПАМЯТЬЮ	L1 + ПАМЯТЬ L1 - ПАМЯТЬ

Компактный простой в использовании с полной функциональностью портативный двухканальный точный рефлектометр для быстрого и точного определения места повреждения и оценки симметричных кабелей связи в диапазоне длин

до 32 км пупизированных кабелей до 16 км непупизированных кабелей

ИЗМЕРЕНИЕ ОДНОЙ ПАРЫ	L1 L1 L1 L1	МНОГОКРАТН АВТОМ ДЛИТ ВРЕМЯ ОДНОКРАТН
-------------------------	----------------------------	--

ИЗМЕРЕНИЕ | XTALK ДВУХ ПАР | XTALK ABTOM

СРАВНЕНИЕ | L1 + ПАМЯТЬ С ПАМЯТЬЮ | L1 - ПАМЯТЬ

ETDR 10A - 3

Компактный простой в использовании рефлектометр для быстрого и точного определения места повреждения и точки переходов в симметричных кабелях связи в диапазоне длин до 16 км непупизированных кабелей

2 ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Режимы ручного измерения

L1 MHOFOKPATHOE

Повторяющиеся измерения через L1

Отображается результат последнего измерения.

L2 МНОГОКРАТНОЕ (для версий 1 и 2)

Повторяющиеся измерения через L2

Отображается результат последнего измерения.

L1 ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Измерения в режиме L1 повторяются в течение длительного времени. Все полученные рефлектограммы отображаются вместе, и таким образом можно увидеть перемежающиеся повреждения.

L1 ОДНОКРАТНЫЙ

Только одно измерение через L1.

XTALK

В этом режиме одна из пар присоединятся к гнездам L1, а вторая к гнездам L2. Измерительный импульс передается через L1, а отраженные импульсы принимаются через L2. Этот режим обычно используется для определения мести разбитости (перепутывания жил) и их обратного соединения.

Сравнение двух пар (для версий 1 и 2)

11 + 12

В режиме L1 + L2, две рефлектограммы отображаются одновременно, одна для L1, а другая для L2.

L1 - L2

В этом режиме, отображается разность между двумя рефлектограммами.

Сравнение с памятью

Сохраненная в памяти рефлектограмма может использоваться для сравнения состояния кабеля после критического периода или после ремонтных работ.

L1 +ПАМЯТЬ

Отображается одновременно сохраненная и текущая рефлектограмма.

L1 - ПАМЯТЬ

В этом режиме, отображается разность между двумя рефлектограммами.


Автоматические режимы измерения

L1- АВТОМАТИЧЕСКИЙ

XTALK - ABTOMATИЧЕСКИЙ

В режимах автоматической конфигурации рефлектометра TDR прибор ETDR 10A может детектировать один или более отраженных импульсов и установить наилучшие настройки для каждого импульса.

2.1 Компоновка передней панели



2.2 Органы управления

0	Включает и выключает прибор ETDR 10A. У прибора есть функция автоматического выключения. Выключение происходит по прошествии заранее установленного времени после последнего нажатия клавиши.
<u>-, Ď.</u>	Эта клавиша может использоваться для регулировки яркости.
BALANCE	Поворотная регулировка используется для минимизации передаваемого импульса в начале рефлектограммы на ближнем конце измерений, при отсутствии эталонного кабеля.

F1 1	Эта клавиша может использоваться: для ввода 1 или выбора режима измерения или параметра
F2 2 abc	Эта клавиша может использоваться: для ввода 2 или букв а b с или выбора режима измерения или параметра
F3 3 def	Эта клавиша может использоваться: для ввода 3 или букв d e f или выбора режима измерения или параметра
F4 DEL	Эта клавиша предназначена для выбора режима измерения или параметра; или удаления знака при редактировании названия
RANGE 4 ghi	Эта клавиша может использоваться: для ввода 4 или букв g h i, и при ее нажатии можно клавишами ↑↓ можно изменить диапазон измерения
↑ 5 jkl	Эта клавиша может использоваться: для ввода 5 или букв j k l или для выбора варианта
SMOOTH 6 mno	Эта клавиша может использоваться: для ввода 6 или букв m n o, и при ее нажатии может быть вызвана функция выравнивания
ESC	Эта клавиша может использоваться для отмены чего-то или возврата в предыдущее состояние
← 7pqrs	Эта клавиша может использоваться: для ввода 7 или букв р q r s или передвижения курсора влево
? 8 tuv	Эта клавиша может использоваться: для ввода 8 или букв t u v или вызова функции справки
→ 9 wxyz	Эта клавиша может использоваться: для ввода 9 или букв w x y z или передвижения курсора вправо
ENTER	Эта клавиша может использоваться для ввода параметра. При ее нажатии, линия вертикального маркера может быть помещена в положение курсора.
SAVE	Нажмите ее, чтобы сохранить рефлектограмму, настройку или V/2
↓ 0	Эта клавиша может использоваться: для ввода 0 или выбора варианта
PRINT SCREEN	Нажмите ее, чтобы сделать снимок экрана на накопитель USB
START STOP	Эта клавиша может использоваться начала/прекращения измерения

2.3 Светодиодные индикаторы


CHARGE	Индикатор зарядки
ON	Индикатор включения прибора
MAINS	Индикатор сети переменного тока, показывающий подачу питания от сетевого адаптера или автомобильной батареи.

2.4 Соединители

Q Q	Два гнезда 4 мм, к которым следует присоединять тестируемый кабель.
	Два гнезда 4 мм, к которым следует присоединять тестируемый кабель.
	Порт USB-MIC/В для присоединения РС или накопителя памяти
12-14 V 	Коаксиальный соединитель 2.1/5.5 мм для присоединения к внешнему сетевому адаптеру (12-14) В или кабелю от автомобильной батареи.

DEWINN

2.5 Компоновка экрана



ПРОГРАММНЫЕ КПАВИШИ

PEWNINI	показывает выоранный режим работы и импеданс
КАБЕЛЬ	Показывает выбранный тип кабеля
РАССТОЯНИЕ	Показывает номинальное значение диапазона измерения
ИМПЕДАНС	Показывает выбранный импеданс линии
ZOOM ИНФО	Показывает информацию о невидимой части
ZOOW VIII I TO	200M

Показывает выбранный рожим работы и импол

рефлектограммы, если включен ZOOM

Показывает величину увеличения масштаба, если включен ZOOM (F1)

700M

Показывает значение V/2 V/2 (F2)

УСИЛ (F3) Показывает усиление от 0 до 90 дБ ИМПУЛЬС (F4) Показывает выбранную ширину импульса

Показывает расстояние на левом краю экрана (нуль, если МИН

ZOOM выключен)

Показывает расстояние на правом краю экрана MAKC (равно диапазону измерений, если ZOOM выключен) КУРСОР Показывает положение курсора в метрах (красный) Показывает положение маркера в метрах (зеленый) MAPKEP КУР-МАР Показывает расстояние между курсором и маркером

Показывает текущее состояние измерения, например СТАТУС


ГОТОВО, ИЗМЕРЯЕТСЯ.

Функция отображения амплитуды в зависимости от ВЫРАВНИВАН

расстояния

3 РУЧНЫЕ РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЯ

После включения прибора появляется главное меню:



3.1 Настройка перед запуском измерения (Start)

Выбор пупинизированного/непупинизированного типа кабеля (только для версии 2)

Выберите нужный вид кабеля клавишей **КАБЕЛЬ** (F1)

Выбор импеданса

- Нажмите клавишу ИМПЕД(F4) в ГЛАВНОЕ МЕНЮ
- Выберите необходимое значение импеданса клавишами 🗘 и нажмите ENTER

(В случае пупинизированного кабеля импеданс равен 600 Ом)

Установка единицы скорости распространения

Для характеристики кабеля обычно используются следующие единицы:

- Половина скорости распространения (V/2) m/mkc Скорость распространения VOP) %

Чтобы изменить единицу скорости распространения:

- Введите вариант НАСТРОЙКИ в ГЛАВНОМ МЕНЮ
- Выберите вариант **ЕД.ИЗМ.СКОР.РАСП**. и нажмите **ENTER**

Выбор надлежащего значения V/2 или VOP из библиотеки кабелей Скорость распространения электромагнитных волн в кабеле зависит от диэлектрической постоянной (є) изоляционного материала кабеля. Значения V/2 или VOP наиболее часто используемых типов кабеля можно вызвать из библиотеки кабелей ETDR 10A следующим образом:


- Введите вариант БИБЛИОТЕКА КАБЕЛЕЙ в ГЛАВНОМ МЕНЮ
- Выберите необходимый тип кабеля клавишами ↑↓
- Нажмите ENTER

Выбор режима

Выберите нужный режим измерения в **ГЛАВНОМ МЕНЮ** клавишами ↑↓ и нажмите **ENTER.** После выбора режима появится экран измерений для выбранного режима.

Прямая установка значения V/2 или VOP

• Нажмите клавишу **V/2**, и появится следующий экран с текущим и допустимым диапазоном измерений:



- Нажмите клавишу РЕДАКТ (F2)
- Впечатайте нужное новое значение
- Нажмите ENTER

(Если скорость распространения не известна, см. раздел 9.2)

Выбор диапазона измерений

Выберите самый короткий диапазон, охватывающий всю длину кабеля.

- Нажмите клавишу RANGE
- Выберите необходимый диапазон клавишами 1↓

С выбором диапазона по умолчанию автоматически устанавливается усиление (Gain), ширина импульса (Pulse) и коэффициент выравнивания (Smooth). Позже, если это необходимо, их можно изменить.

3.2 Выполнение измерений

Запуск измерения

После установки параметров измерение может быть начато клавишей **START/STOP**.

- В режиме MHOГОКРАТН L1 или L2, измерения выполняются непрерывно, пока не будет нажата клавиша START / STOP. Чтобы сохранить заряд батареи, измерение автоматически прекращается через минуту с момента начала.
- В режиме **L1 ДЛИТЕЛЬНОЕ**, все полученные рефлектограммы отображаются вместе, показывая перемежающиеся повреждения. В этом режиме нет ограничения по времени.
- В режиме L1 ОДНОКРАТН, ETDR 10A выполняет измерение и затем автоматически останавливается.

Регулировка баланса

Проведите регулировку поворотным органом регулировки **BALANCE**, чтобы минимизировать передаваемый импульс в начале рефлектограммы. (В режиме **XTALK** регулировка баланса не эффективна.)

Регулировка усиления

Усиление автоматически изменяется с изменением диапазона измерений.

Чтобы получить подходящую амплитуду отраженного импульса, ее можно изменить следующим образом:

- Нажмите клавишу УСИЛ (F3)
- Выберите необходимое усиление клавишами ↑↓

(Усиление может быть отрегулировано от 0 до 90 дБ шагами по 6 дБ)

Регулировка ширины импульса

Ширина импульса автоматически изменяется с изменением диапазона измерений. Чтобы получить лучшее показание, ее можно изменить следующим образом:

- Нажмите клавишу ИМПУЛ (F4)
- Выберите необходимую ширину импульса усиление клавишами ↑↓

Регулировка коэффициента выравнивания

Из-за потерь за счет затухания, отражение от повреждения, расположенного далеко в кабеле, может быть много меньше, чем обычное отражение от близко расположенной неоднородности. Отображение амплитуды близких отражений можно уменьшить с помощью функции выравнивания. Коэффициент выравнивания автоматически изменяется с изменением диапазона измерений. Чтобы получить лучшее показание, его можно изменить следующим образом:

- Нажмите клавишу SMOOTH
- Выберите нужное значение клавишами ↑↓

(Коэффициент выравнивания может быть отрегулирован от 0 до 10)

3.3 Оценка рефлектограмм

Считывание расстояния до повреждения

После того как процесс измерения завершен, передвиньте курсор клавишами горизонтального курсора к начальной точке отраженного импульса.



Отображаемое для курсора значение показывает расстояние до повреждения. Помните, что надо вычесть длину измерительных шнуров.

Увеличение масштаба рефлектограммы (ZOOM)

Рефлектограмма вокруг линии курсора может быть показана более подробно с помощью функции **ZOOM**. Величину увеличения по горизонтали можно выбрать следующим образом:

- Пользуясь клавишами ← →, передвиньте курсор на точку, вокруг которой хотите увеличить рефлектограмму
- Нажмите клавишу ZOOM (F1)
- Выберите необходимое значение ZOOM клавишами ↑↓

В нижнем левом углу экрана находится "ZOOM ИНФОРМ", показывающее информацию о невидимой части кривой, если ZOOM включен

Использование маркера

Маркер появляется в виде зеленой вертикальной линии и может быть помещен в любую выбранную точку рефлектограммы. Отображается положение маркера и курсора, а также истинное расстояние между маркером и курсором.

Чтобы измерить расстояние между двумя точками, маркер следует использовать следующим образом:


- Передвиньте курсор на точку, <u>от</u> которой должно измеряться расстояние (например, отражение от известной точки или от изменения типа кабеля), и установите маркер, нажав **ENTER**.
- Передвиньте курсор на точку, <u>до</u> которой должно выполняться измерение расстояния.

Расстояние между этими точками прямо отображается на экране.

Режим полного экрана

В интересах более точной оценки кривой предлагается режим полного экрана.

 Дисплей двухразовым нажатием ZOOM (F1) переходит в режим полного экрана.



• Для возврата режима **ESC**

3.4 Сравнение двух пар (для версий 1 и 2)

Сравнение используется для идентификации разницы между известным хорошим кабелем и поврежденным кабелем. Есть два метода сравнения:

- режим L1 + L2
- режим L1 L2

Сравнение в режиме L1 + L2

В режиме L1 + L2, отображаются одновременно две рефлектограммы, одна для L1, а другая для L2. (L2 синяя)

Шаги измерения одинаковы в режимах L1 и L2.

При использовании клавиш \uparrow и \downarrow , рефлектограмма L2 может быть сдвинута по вертикали.

Сравнение в режиме L1 - L2

В этом режиме отображается разность между рефлектограммами L1 и L2. При использовании этого метода, отражения, вызываемые общими характеристиками двух кабелей, могут быть отделены от отражений, вызываемых повреждениями кабеля.

3.5 Определение места переходов (для версий от 1 до 3)


ETDR 10A предоставляет режим **XTALK** для нахождения точек переходов

Схема измерения

В этом режиме одна из пар присоединяется к гнездам L1, а другая к гнездам L2. Измерительный импульс передается на гнезда L1, а отраженные импульсы принимаются на L2. Этот режим обычно используется для определения места разбитости (расщепления) пар и их обратного восстановления. Шаги измерения для режима L1 аналогичны.

(Орган регулировки **BALANCE** не действует в этом режиме.)

Типичная рефлектограмма




3.6 Определение места плохих контактов

Для поиска плохих контактов ETDR 10A предоставляет режим L1 ДЛИТЕЛЬН

Метод измерений

В режиме L1 ДЛИТЕЛЬНО измерение выполняется с повторением, пока не будет нажата клавиша START/STOP. Все полученные рефлектограммы отображаются вместе, показывая перемежающиеся повреждения. В этом режиме нет ограничения по времени.

Типичная рефлектограмма



4 АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЙ

В режиме автоматического конфигурирования ETDR 10A может детектировать один или более отраженных импульсов и устанавливать лучшие настройки для каждого отдельного импульса.

4.1 Выбор режима


Режим автоматического конфигурирования может быть выбран для измерения как одной, так и двух пар.





4.2 Запуск измерения

После выбора режима измерения появляется следующий экран.



Детектирование отраженного импульса может быть начато клавишей **START/STOP**.


Процесс детектирования может занять несколько секунд в зависимости от характеристик тестируемой линии.



4.3 Результаты тестирования

Когда процесс детектирования завершается, появляется экран результатов, показывающий первый отраженный импульс и число обнаруженных импульсов. Следующие отраженные импульсы можно выбрать клавишами ↑↓

Например, в случае двух отраженных импульсов:



Изменение настроек тестирования

Если это необходимо, полученная рефлектограмма может быть улучшена путем изменения автоматически установленных значений **ДИАПАЗОН**, **УСИЛЕНИЕ** и **ИМПУЛЬС**

5 ОПЕРАЦИИ С ПАМЯТЬЮ

5.1 Сохранение в памяти

- Получите рефлектограмму
- Нажмите клавишу SAVE

После этого появится экран **СОХРАНЕНИЕ В ПАМЯТИ**, который предлагает два варианта:

- Сохранение результата **PE3. (F1)**
- Сохранение настроек **HACTP**. (F2)



- Выберите необходимый вариант путем нажатия клавиши **F1** или **F2**
- Впечатайте название записи
- Нажмите ENTER.

Примечания

- 1. Полученную во всех режимах рефлектограмму можно сохранить и вызвать, за исключением двух режимов **ПАМЯТЬ.**
- 2. Рефлектограммы сохраняются вместе с основными параметрами измерения (ДИАПАЗОН, УСИЛ, V/2, ИМПУЛ).

5.2 Вызов из памяти ETDR 10A

5.2 Вызов из памяти

Нажмите клавишу ПАМЯТЬ в ГЛАВНОМ МЕНЮ

После этого появится экран **ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ** предлагая четыре варианта вызова:

- Вызов сохраненного пользователем результата результат.
- Вызов сохраненных пользователем настроек (RANGE, УСИЛ, V/2, ИМПУЛ).



- Выберите необходимый вариант нажатием клавиши **F1** или **F2**. Тогда появится список записей для выбранного варианта
- Выберите необходимую запись клавишами ↑↓
- Haжмите ENTER

Примечания

- При вызове рефлектограммы, текущие основные параметры будут перезаписаны в памяти, так как они сохраняются вместе с рефлектограммой.
 - Название (имя) ячейки памяти, из которой вызывается рефлектограмма, отображается на экране. При запуске нового измерения или изменения любого параметра (кроме ZOOM), рефлектограмма и номер ячейки памяти исчезает.
- 2. При вызове настроек, текущие основные параметры будут перезаписаны в памяти, а текущая рефлектограмма будет стерта.

5.3 Удаление записей


• Нажмите клавишу ПАМЯТЬ в ГЛАВНОМ МЕНЮ

После этого появится экран **ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ**, предлагающий четыре варианта вызова:

 Выберите один из сохраненных пользователем вариантов клавишей F1, F2, F3 или F4

Тогда появится список записей для выбранного варианта.

Например:



Одна из записей или весь блок записей можно удалить при помощи соответствующих клавиш. По причинам безопасности, перед удалением записи или блока записей появляется окно, запрашивающее подтверждение.

Удаление одной записи

- Выберите подлежащую удалению запись клавишами ↑↓
- Нажмите СТЕРЕТЬ (F2)

Если уверены:

• Нажмите **ДА (F3)**

Удаление всего блока записей

Нажмите ОСВОБ (F1)

Если уверены:

Нажмите ДА (F3)

При нажатии ДА запись или блок записей будут удалены!

5.4 Сравнение с памятью

Сохраняемые в памяти рефлектограммы могут быть использованы для сравнения состояния кабеля до и после критического периода или до и после ремонтных работ. Сохраненную рефлектограмму и недавно полученную рефлектограмму можно сравнить, только если основные параметры те же самые. Так как основные параметры сохраняются вместе с рефлектограммой, текущее измерение должно быть выполнено с сохраненными настройками (RANGE, УСИЛ, V/2, ИМПУЛ). Соответственно, в этом режиме, органы управления для указанных выше параметров не работают. Есть два метода сравнения:

Сравнение в режиме L1 + ПАМЯТЬ

В этом режиме, сохраненная и текущая полученная рефлектограмма отображаются вместе (сохраненная рефлектограмма - синяя). Шаги измерения:

- Введите вариант **L1 + ПАМЯТЬ** в **ГЛАВНОМ МЕНЮ**. Тогда появится список сохраненных рефлектограмм.
- Выберите ячейку памяти, содержащую сохраненную рефлектограмму, которая должна использоваться для сравнения, и нажмите ENTER.
- Запустите измерение нажатием клавиши **START/STOP**.

Для оценки, могут использоваться функции **КУРСОР, МАРКЕР** и **ZOOM**, как при исследовании одной пары. Положение сохраненной рефлектограммы может сдвигаться по вертикали клавишами $\uparrow \downarrow$.

Сравнение в режиме L1 - ПАМЯТЬ

В этом режиме, отображается разность между полученной и сохраненной рефлектограммой. Шаги измерения:

- Введите вариант **L1 ПАМЯТЬ** в **ГЛАВНОМ МЕНЮ.** Тогда появится список сохраненных рефлектограмм.
- Выберите ячейку памяти, содержащую сохраненную рефлектограмму, которая должна использоваться для сравнения, и нажмите **ENTER**.
- Запустите измерение нажатием клавиши **START/STOP**.

Для оценки, могут использоваться функции **КУРСОР, МАРКЕР** и **ZOOM**, как при исследовании одной пары.

ETDR 10A 6 Порт USB

6 ΠΟΡΤ USB


ETDR 10A имеет порт MIC / B - порт USB для присоединения к PC или накопителю памяти.

Есть два варианта передачи:

- Передача результатов
- Передача параметров настройки

Передача данных через USB-накопитель

Присоединенный USB-накопитель обеспечивает передачу данных между ETDR 10A и PC. Используется следующая структура каталогов:



Для передачи данных от PC через USB-накопитель нужно использовать такую же структуру.

Передача данных для присоединения к РС


ETDR 10A можно присоединить к PC через интерфейс USB B. Когда ETDR 10A впервые присоединяется к PC, нужно установить управляющую программу ETDR10Ac.exe, обеспечивающую:

- Передачу и последующую обработку результатов тестирования
- Передачу и редактирование настроек
- Проверку версии аппаратной части (HW) и версии программного обеспечения (SW) и других характеристик ETDR 10A


6.1 Передача результатов от ETDR 10A к USB-накопителю

- Присоедините USB-накопитель к USB-порту при помощи адаптера из комплекта прибора.
- Введите вариант **НАКОПИТЕЛЬ USB** в **ГЛАВНОМ МЕНЮ**.

После этого появится страница ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ.



• Выберите и введите вариант **ОТ ETDR ДО USB НАКОПИТЕЛЯ.**




- Чтобы скопировать только один из результатов, выделите нужную строку результатов и нажмите клавишу **ОДИН (F2)**.
- Чтобы скопировать все результаты, нажмите клавишу ВСЕ (F1).


6.2 Передача результатов от USB-накопителя к ETDR 10A

- Присоедините USB-накопитель к USB-порту при помощи адаптера из комплекта прибора.
- Введите вариант **НАКОПИТЕЛЬ USB** в **ГЛАВНОМ МЕНЮ**

После этого появится страница ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ.



• Выберите и введите вариант **ОТ USB НАКОПИТЕЛЯ ДО ETDR**




- Чтобы скопировать только один из результатов, выделите нужную строку результатов и нажмите клавишу **ОДИН (F2)**.
- Чтобы скопировать все результаты, нажмите клавишу **BCE (F1)**


6.3 Передача настроек от ETDR 10A на USB-накопитель

- Присоедините USB-накопитель к USB-порту при помощи адаптера из комплекта прибора.
- Введите вариант **НАКОПИТЕЛЬ USB** в **ГЛАВНОМ МЕНЮ**

После этого появится страница ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ.



• Выберите и введите вариант **ОТ ETDR ДО USB НАКОПИТЕЛЯ**




- Чтобы скопировать только один набор настроек, выделите нужную строку и нажмите клавишу **ОДИН (F2)**.
- Чтобы скопировать все настройки, нажмите клавишу ВСЕ (F1)

6.4 Передача настроек от USB-накопителя в ETDR 10A

- Присоедините USB-накопитель к USB-порту при помощи адаптера из комплекта прибора.
- Введите вариант **НАКОПИТЕЛЬ USB** в **ГЛАВНОМ МЕНЮ**

После этого появится страница ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ.



• Выберите и введите вариант **ОТ USB НАКОПИТЕЛЯ ДО ETDR**



- Чтобы скопировать только один набор настроек, выделите нужную строку и нажмите клавишу **ОДИН (F2)**.
- Чтобы скопировать все настройки, нажмите клавишу ВСЕ (F1)

6.5 Передача изображения на USB-накопитель

При нажатии клавиши **PRINT SCREEN** текущее содержание экрана будет передано в папку **[SCREEN]** USB-накопителя в формате *bmp*.

6.6 Программное обеспечение РС для передачи данных

Имеется программное обеспечение PC для **ETDR 10A** со следующими функциями.

- Отображенная рефлектограмма или любая сохраненная рефлектограмма и настройки могут быть переданы из ETDR 10A на PC для последующей обработки или создания архива.
- Сохраненные в РС рефлектограммы могут быть загружены в память ETDR 10A

Шаги процесса передачи данных:

- Соедините ETDR 10A с PC
- Введите вариант РС КОНТРОЛЬ в ГЛАВНОМ МЕНЮ

При нажатии клавиши **ENTER** управление переходит к PC.

6.7 Обновление программного обеспечения

Программное обеспечение ETDR 10A может быть обновлено без разборки прибора. Новую версию программного обеспечения можно загрузить из PC, с обновлением от изготовителя.

ETDR 10A 7 Настройка

7 НАСТРОЙКА

- Введите вариант НАСТРОЙКИ в ГЛАВНОМ МЕНЮ.
- При нажатии **ENTER** появится следующий экран:



Процесс настройки


- Выберите позицию, подлежащую изменению, клавишами 🕇 🕽.
- Нажмите ENTER
- Сделайте изменения и снова нажмите **ENTER**

8 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

8.1 Типичные рефлектограммы

Обрыв - разомкнутая цепь (последовательные повреждения)

Отражение представляет собой положительный (обращенный вверх) импульс. От дальнего конца импульса нет.




Короткозамкнутая цепь (шунтирующее повреждение)

Отражение представляет собой отрицательный (обращенный вниз) импульс. От дальнего конца импульса нет.




Изменение типа кабеля (рассогласование)

Амплитуды отраженных импульсов определяются степенью изменения импеданса.




Сочленения (сростки)

Сочленения вызывают отражения в форме 'S'.



Отводы (Т-образные сростки)


Отвод вызывает два импульса, один в начале, а другой в конце отвода.



Нахождение повреждения может затрудниться, если тестируемая пара имеет отводы во многих точках. В этом случае тестирование следует делать постепенно, продвигаясь от отвода к отводу.


Расщепления пары и обратные восстановления пары

Расщепления пары (разбитости) и обратные восстановления пары вызывают переходные влияния.




Пупиновские катушки

Пупиновские катушки вызывают положительные (обращенные вверх) отражения. Обычно рефлектометры не могут 'видеть' за первой пупиновской катушкой. Для нахождения места повреждения за пупиновской катушкой <u>ETDR 10A</u> следует подключить к другой точке, следующей за катушкой.



Емкостная цепь

Отражение является отрицательным (обращенный вниз импульс).




Сырой участок

Присутствие воды вызывает увеличение емкости. Поэтому имеется два импульса: один от начала, другой от конца сырого участка.




Разомкнутая оболочка

Если металлическая оболочка (экран) кабеля имеет обрыв, местоположение обрыва можно определить путем присоединения измерительных проводов к оболочке и к как можно большему числу проводников.



Плохие контакты

Плохие контакты могут быть определены в режимах LONG TIME. В этих режимах измерения повторяются в течение длительного времени. Все полученные рефлектограммы отображаются вместе, и таким образом можно увидеть перемежающиеся повреждения.




8.2 Получение отсутствующего V/2

Значение V/2 может быть определено в следующих случаях:

- известна длина кабеля или расстояние до известной точки.
 (например, соединительной муфты, изменения типа кабеля и пр.)
- имеется образец такого же кабеля известной длины
- известно расстояние между двумя точками.

Процедура, когда известна длина кабеля до известной точки

- Присоедините кабель к гнездам L1 и получите рефлектограмму в режиме L1, установив соответствующий режим измерений и значение V/2 около 100 м/мкс.
- Поместите курсор в начальную точку импульса, отраженного от известного места. Отображенная позиция Курсора будет отличаться от расстояния до известной точки
- Нажмите клавишу V/2 (F2), и появится следующий экран:




 Вызовите страницу с результатом вычисления по известному расстоянию с помощью клавиши КУРСОР(F3)



- Пользуясь цифровыми клавишами, впечатайте известное расстояние (следует добавить длину соединительных проводов).
- При нажатии клавиши **ENTER** автоматически установится надлежащее значение V/2.

Процедура, когда известно расстояние между двумя точками

- Присоедините кабель к гнездам L1 и получите рефлектограмму в режиме L1, установив соответствующий режим измерений и значение V/2 около 100 м/мкс.
- Поместите курсор в начальную точку импульса, отраженного от <u>первой</u> известной точки, и установите маркер нажатием клавиши **ENTER**
- Поместите курсор в начальную точку импульса, отраженного от второй известной точки
- Вызовите страницу с результатом вычисления по известному расстоянию с помощью клавиши КУР-МАР (F4)



- Пользуясь цифровыми клавишами, впечатайте известное расстояние
- При нажатии клавиши **ENTER** автоматически установится надлежащее значение V/2

9 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания: Встроенный блок литий-ионной аккумуляторной батареи Время работы
Время работы мин. 10 часов Зарядка От сети переменного тока 230 В с помощью сетевого адаптера От автомобильной батареи 12 В с помощью автомоб. адаптера Время зарядки прибл. 3 часа Дисплей 320 х 240 точек, цветной ТЕТ ЖКИ Соединители Соединители Соединитель для сетевого или автомобильного адаптера на 12В гнездо 2.1/5.5 мм Линейные соединители L1 и L2 банановые гнезда 4 мм USB-MIC/В для присоединения РС или накопителя памяти Диапазоны окружающей температуры Рабочий от -10 до +50 °C Отн. влажность от 30 до 75 % (<25 г/м³) Предельные рабочие условия от -10 до +50 °C Отн. влажность от 5 до 95 % (<29 г/м³) Хранение и транспортирование от -20 до +70 °C Отн. влажность от 55 до 45 % (<35 г/м³) Защита IP54
Зарядка От сети переменного тока 230 В
От сети переменного тока 230 В с помощью сетевого адаптера От автомобильной батареи 12 В с помощью автомоб. адаптера Время зарядки прибл. 3 часа Дисплей 320 х 240 точек, цветной ТГТ ЖКИ Соединители Соединитель для сетевого или автомобильного адаптера на 12В гнездо 2.1/5.5 мм Линейные соединители L1 и L2 банановые гнезда 4 мм USB-MIC/В для присоединения РС или накопителя памяти Диапазоны окружающей температуры Рабочий от -10 до +50 °C Отн. влажность от 30 до 75 % (<25 г/м³) Предельные рабочие условия от -10 до +50 °C Отн. влажность от 5 до 95 % (<29 г/м³) Хранение и транспортирование от -20 до +70 °C Отн. влажность от 55 до 45 % (<35 г/м³) Защита IP54
От автомобильной батареи 12 В
Время зарядки прибл. 3 часа Дисплей 320 х 240 точек, цветной ТГТ ЖКИ Соединители Соединитель для сетевого или автомобильного адаптера на 12В гнездо 2.1/5.5 мм Линейные соединители L1 и L2 банановые гнезда 4 мм USB-МІС/В для присоединения РС или накопителя памяти Диапазоны окружающей температуры Рабочий от -10 до +50 °C Отн. влажность от 30 до 75 % (<25 г/м³)
Дисплей
Соединители Соединитель для сетевого или автомобильного адаптера на 12В гнездо 2.1/5.5 мм Линейные соединители L1 и L2 банановые гнезда 4 мм USB-MIC/B для присоединения РС или накопителя памяти Диапазоны окружающей температуры от -10 до +50 °C Отн. влажность от 30 до 75 % (<25 г/м³)
Соединитель для сетевого или автомобильного адаптера на 12В гнездо 2.1/5.5 мм Линейные соединители L1 и L2 банановые гнезда 4 мм USB-MIC/B для присоединения РС или накопителя памяти Диапазоны окружающей температуры от -10 до +50 °C Отн. влажность от 30 до 75 % (<25 г/м³)
автомобильного адаптера на 12В гнездо 2.1/5.5 мм Линейные соединители L1 и L2 банановые гнезда 4 мм USB-MIC/В для присоединения PC или накопителя памяти Диапазоны окружающей температуры Pабочий от -10 до +50 °C Отн. влажность от 30 до 75 % (<25 г/м³) Предельные рабочие условия от -10 до +50 °C Отн. влажность от 5 до 95 % (<29 г/м³) Хранение и транспортирование от -20 до +70 °C Отн. влажность от 55 до 45 % (<35 г/м³) Защита ПР54
Линейные соединители L1 и L2 банановые гнезда 4 мм USB-MIC/B для присоединения РС или накопителя памяти Диапазоны окружающей температуры от -10 до +50 °C Отн. влажность от 30 до 75 % (<25 г/м³)
USB-MIC/В для присоединения РС или накопителя памяти Диапазоны окружающей температуры Рабочий
Накопителя памяти Диапазоны окружающей температуры Рабочий
Диапазоны окружающей температуры от -10 до +50 °C Рабочий от -10 до +50 °C Отн. влажность от 30 до 75 % (<25 г/м³)
Рабочий от -10 до +50 °C Отн. влажность от 30 до 75 % (<25 г/м³)
Отн. влажность
Предельные рабочие условия
Отн. влажность
Хранение и транспортирование
Отн. влажность
ЗащитаIP54
Ударопрочность FN 60068-2-27 Удары
Размеры
Масса (включая батарейный блок) прибл. 0,8 кг
Выбираемые пользователем языки английский, итальянский
Диапазоны измерений (V/2=100 или V/2=10 для пупинизированного кабеля)
1. Для непупинизированного кабеля 16 м
2. Для непупинизированного кабеля
3. Для непупинизированного кабеля
4. Для непупинизированного кабеля160 м
5. Для непупинизированного кабеля
6. Для непутинизированного кабеля
7. Для непупинизированного кабеля
8. Для непупинизированного кабеля
9. Для всех кабелей6400 м
10. Для всех кабелей16000 м
11. Для пупинизированных кабелей
Максимальный диапазон зависит от типа и состояния кабеля.
Тестирование пупинизированного кабеля обеспечивается только в ETDR 10A
версии 2.

Оценка результатов

С помощью курсора и маркера в метрах

Изменение масштаба (ZOOM)	
По выбору	ВЫКЛ; 2,5; 5

Разрешающая способность	
	0.00.0/

с функцией 200м	0,00 /0 01 дианазона
без функции ZOOМ	0,3 % от диапазона

Погрешность

Дискретизации	0.01 м
Определение места повреждения	,2 % от диапазона

Скорость распространения

Для не	епупин	изир	ован	ных кабелей

V/2	от 45 до 149 м/мкс
VOP	от 30 до 99 %
Для пупинизированных кабелей	

для пупинизированных каоелеи V/2......от 1,2 до 30 м/мкс VOP от 0.8 до 20 %

Ромимы измороний

I CAMINIDI NONCPCIINN	
L1 или L2 МНОГОКРАТНОЕ	С автоматическим конфигурированием
L1 ABTOMATИЧЕСКОЕ	С автоматическим конфигурированием
L1 ДЛИТЕЛЬНОЕ	Определение места перемежающихся повреждений
L1 ОДНОКРАТНОЕ	Измерение одной пары
L1 + L2 L1 - L2	Сравнение двух пар
XTALK	Передача на L1
XTALK ABTOMATИЧЕСКОЕ	Передача на L1 Прием на L2
L1 +ПАМЯТЬ L1 - ПАМЯТЬ	Сравнение с памятью

Характеристики импульса

Макс. амплитуда:..... размах 10 В на разомкнутой цепи

Для непупинизированных кабелей 3, 6, 10, 30, 60, 100, 300, 600 нс 1, 3, 6 мкс Для пупинизированных кабелей 330 мкс (ETDR 10A версии 2)

Обеспечиваемая ширина импульса автоматически изменяется при изменении диапазона.

Амплитуда импульса автоматически изменяется при изменении усиления и ширины импульса.

Соединение с линией Импеданс Зашита входа Для версий 1 и 3...... 350 Вэфф 50 Гц 500 В пост тока Регулировка усиления Диапазон...... от 0 до 90 дБ Ячейки памяти

10 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

РЕФЛЕКТОМЕТР ETDR 10A-1 РЕФЛЕКТОМЕТР ETDR 10A-2 РЕФЛЕКТОМЕТР ETDR 10A-3	464-000-002
Включая:	
Руководство по эксплуатации	OM464-000-001A,
	OM464-000-002A,
	OM464-000-003A,
Краткая форма инструкций по работе	ML464-016-003
Сертификат калибровки	
Измерительный кабель (красный)	
Измерительный кабель (черный)	
USB-накопитель	
USB-кабель	USB MIC BA
Адаптер (ОТG кабель)	
Сетевой адаптер	Y146-029
Блок батареи (встроенный)	464-230
Сумка для переноски	Y147-007
Программное обеспечение РС для передачи данных	SW464-510-200
Опции:	
Коаксиальный адаптер ЕСА 10	378-000-000
Устройство шлейфования зондирующего импульса ES 2002	366-000-000
Адаптер для автомобильного прикуривателя ЕАА 20	462-000-000
Запасная батарея	