

МЕГЕОН 30645



ИМПУЛЬСНЫЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ



РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ОБРАТИТЕ
ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПРИБОРА

СТАНДАРТЫ



СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих функций этого прибора и актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 30645 – это импульсный, компактный, лёгкий, высокоточный, одноканальный источник питания. Цифровая индикация выходного напряжения и тока, работа в режимах стабилизации напряжения и тока с автоматическим переключением при достижении установленных значений. Для установки напряжения и тока используется по два регулятора: «грубая» и «точная» установка. В источнике реализовано: интеллектуальное активное охлаждение, термокомпенсация, подавление пульсаций и высокоэффективная защита от перегрузки и короткого замыкания. Прибор найдёт широкое применение в учебных и исследовательских целях, при разработке и ремонте радиотехнических устройств, кроме этого подходит для промышленного применения.

- Высокая стабильность
- Отсутствие пульсаций промышленной частоты
- Термокомпенсация
- Плавная регулировка без разрыва мощности
- Регуляторы «грубо» и «точно» для установки тока и напряжения
- Режимы «Стабилизация напряжения» и «Стабилизация тока» с автоматическим переключением, по достижению установленных значений
- Высокоэффективная защита от перегрузки и короткого замыкания
- 4 разрядные независимые светодиодные индикаторы выходного напряжения и тока
- Небольшой размер и маленький вес
- Высокая эффективность.
- Интеллектуальное активное охлаждение

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности для исключения случайного травмирования, повреждения других приборов и оборудования, а также правильного и безопасного использования прибора соблюдайте следующие правила:

- Не работайте с прибором при повышенной влажности воздуха или влажными руками.
- Эксплуатация с повреждённым или открытым корпусом строго запрещена.
- Не разбирайте, и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию – это приведёт к лишению гарантии и возможной неработоспособности прибора.
- Не используйте источник питания во взрывоопасной среде, т.к. при отключении и подключении нагрузки возможно искрообразование, что может привести к взрыву.
- Защитите прибор от попадания внутрь корпуса влаги, пыли, высокоактивных растворителей, и газов вызывающих коррозию.
- Поддерживайте поверхность прибора в чистом и сухом виде.
- Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите прибор и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

- Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) – необходимо, не включая прибор, выдержать его при комнатной температуре без упаковки не менее 3 часов.
- Если прибор издаёт ненормальный звук, не работайте с ним – это опасно.
- Во избежание повреждения источника питания или оборудования – не подключайте его к уже работающему оборудованию или прибору от другого источника. Соблюдайте порядок подключения и отключения. Кроме этого необходимо соблюдать правила гальванической связки между приборами.
- Будьте внимательны при подключении штекеров к клеммам прибора – ошибочное подключение может вывести подключаемое оборудование из строя.
- Цепь питания вашего прибора защищена плавким предохранителем, который защищает электрическую сеть при неисправностях прибора. В целях предотвращения пожара, повреждения электрических сетей, поражения электрическим током или других нештатных ситуаций - категорически запрещается установка предохранителя большего номинала или перемычки. Номинал предохранителя указан рядом с местом установки или в настоящем руководстве.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения источника МЕГЕОН 30645, рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги:

- Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других видов повреждений, вызванных транспортировкой.
- Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор и аксессуары не пройдут полную проверку.
- Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин, сколов, вмятин, а сетевой шнур не поврежден.
- Проверьте комплектацию источника.
- Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная – верните прибор продавцу.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для быстрого разрешения возникающих вопросов во время работы

ОСМОТР, БЫСТРАЯ ПРОВЕРКА

- Если прибор хранился или транспортировался при температуре ниже 10°C – необходимо перед включением выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов без упаковки
 - Проверьте состояние выключателя «POWER» - он должен быть в отжатом состоянии
 - Включите прибор в розетку. ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать прибор в розетку с отсутствующим или с неисправным заземлением
 - Регулятор «CURRENT COARSE» поверните по часовой стрелке до упора
 - Нажмите кнопку включения (ON/OFF), прибор должен включиться
 - Индикатор «V» должен показывать выходное напряжение источника, а индикатор «A» показывать «0»
 - Вращением регуляторов «VOLTAGE» выходное напряжение источника должно изменяться от 0 до 64 В
 - Замкните выходные клеммы «+» и «-» между собой, индикатор «A» должен показывать протекающий ток, а регуляторами «CURRENT» он должен изменяться от 0 до 5 А*.
 - Если результаты быстрой проверки не соответствуют вышеизложенным, верните прибор продавцу – он неисправен.

*- для исключения преждевременного старения силовых элементов нельзя оставлять источник питания с закороченным выходом на долгое время.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Использование в качестве источника стабильного напряжения:

- Регуляторы выходного тока (6) необходимо повернуть по часовой стрелке до упора
- Включите выключатель питания (11)
- Вращая регуляторы напряжения (5) установите необходимое значение напряжения, при этом будет гореть индикатор режима «Стабилизация напряжения» (12)
- Подключите нагрузку.

Использование в качестве источника стабильного тока:

- Включите выключатель питания (7)
- Замкните выходные клеммы «+» и «-» между собой и регуляторами (6) установите необходимый ток, разомкните клеммы
 - Установите регуляторами напряжения (5) максимально допустимое напряжение для нагрузки
 - Подключите нагрузку

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Вольтметр
- 2 Корректировка вольтметра
- 3 Амперметр
- 4 Корректировка амперметра
- 5 Регуляторы выходного напряжения
- 6 Регуляторы выходного тока
- 7 Плюсовая выходная клемма
- 8 Клемма заземления, соединена с корпусом прибора
- 9 Минусовая выходная клемма
- 10 Индикатор режима «Стабилизация тока»
- 11 Выключатель питания
- 12 Индикатор режима «Стабилизация напряжения»
- 13 Предохранитель
- 14 Вентилятор охлаждения
- 15 Гнездо подключения шнура питания



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметр	Значение
Выходное напряжение	0...64 В
Выходной ток	0...5 А
Нестабильность по напряжению при изменении сетевого напряжения ±10%	≤ (0,05 % +1 мВ)
Нестабильность по току при изменении сетевого напряжения ±10 %	≤ (0,05 % + 10 мА)
Нестабильность по напряжению под нагрузкой	≤ (0,1 % + 5 мВ)
Нестабильность по току под нагрузкой	≤ (0,1 % + 10 мА)
Пульсации и шум по напряжению	≤10 мВ r.m.s.
Пульсации и шум по току	≤20 мА r.m.s.
Точность вольтметра	± (1 % + 2 емр*)
Точность амперметра	±(1% + 2 емр*)
Защита	Перегрузка, короткое замыкание
Точность установки напряжения	0,01 В
Точность установки тока	0,001 А
Входное напряжение	230 В – 50 Гц
Номинал предохранителя	5 А
Условия эксплуатации	Температура: 10 ... 40°C Относительная влажность: не более 85%
Условия хранения и транспортировки	Температура: -20 ... 60°C Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата
Размеры	220 x 165 x 75 мм
Вес	≤ 1,5 кг

* - Единица младшего разряда

Индикация выходного напряжения источника питания имеет точность 0,01В, выходного тока 0,001А. Если необходимы более точные значения, используйте внешние более точные измерительные приборы.

ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Описание неисправности	Вероятная причина	Устранение
Прибор не включается	Отсутствует питание	Проверьте розетку, замените поврежденный шнур питания
	Неисправен предохранитель	Замените на аналогичный
	Прибор неисправен	Обратитесь в сервисный центр
Точность показаний вольтметра или амперметра ниже заявленной	Уход калибровки	Откалибруйте по образцовому прибору
	Неисправность соответствующего измерителя	Обратитесь в сервисный центр
Отсутствует выходное напряжение	Установлен режим ограничения тока со значением «0»	Поверните регуляторы тока по часовой стрелке до отключения режима.
Максимальное выходное напряжение ниже 64 В и не устанавливается выше	Срабатывает защита по ограничению максимального тока.	Измените параметры нагрузки.
Максимальный выходной ток ниже 5 А и не устанавливается выше	Срабатывает защита по ограничению максимального напряжения.	
Не устанавливается ограничение тока	Разрыв цепи	Подключите нагрузку или замкните выходные клеммы*. (см. раздел «Быстрая проверка»)

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией активных химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию внешних вибраций, высоких температур ($\geq 60^{\circ}\text{C}$), влажности ($\geq 85\%$) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными материалами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Перед хранением рекомендуется очистить и высушить прибор и приспособления. Недопустимо применение жестких и абразивных материалов для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запрещено включать источник питания сетевым выключателем, если к выходу источника подключена нагрузка

Если требуется одну из выходных клемм можно соединить с клеммой «GND» (заземление). Это уменьшает пульсации выходного напряжения.

Источник питания имеет высокоеффективную защиту от перегрузки и короткого замыкания, тем не менее, чтобы избежать преждевременного старения элементов, необходимо как можно скорее устранить перегрузку или замыкание.

Прибор должен включаться в розетку с исправным защитным заземлением. В противном случае безопасность эксплуатации не гарантируется



ВНУТРИ ПРИБОРА
НЕТ ЧАСТЕЙ ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОНЕЧНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

- 1 Контактная информация;
- 2 Описание неисправности;
- 3 Модель;
- 4 Серийный номер (при наличии);
- 5 Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6 Информацию о месте приобретения;
- 7 Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Источник питания – 1 шт.
- 2 Шнур питания – 1 шт.
- 3 Руководство по эксплуатации – 1 экз.
- 4 Гарантийный талон – 1 экз.

