

TPM1	
Конт.	Цепь
1	220В
2	220В
Конт.	Цепь
19	Вых -24В
20	Вых +24В
Конт.	Цепь
11	—
12	—
13	Вход 1-1
14	—
15	Вход 1-2
16	—
17	Вход 1-3
18	—

Цепь	Конт.
—	3
—	4
Выход 1-1	5
Выход 1-2	6
Выход 1-3	7
—	8
—	9
—	10