

TPM1

Конт.	Цепь	Цепь	Конт.
1	220В	—	3
2	220В	—	4
		Выход 1–1	5
Конт.	Цепь	Выход 1–2	6
19	Вых –24В	Выход 1–3	7
20	Вых +24В	Выход 2–1	8
		Выход 2–2	9
Конт.	Цепь	Выход 2–3	10
11	—		
12	—		
13	Вход 1–1		
14	—		
15	Вход 1–2		
16	—		
17	Вход 1–3		
18	—		